



EXTRATOR DE MACHOS QUEBRADOS PARA MACHOS DE CANAIS RETOS, NÃO HELICOIDAIS



EXTRATORES SOLTOS

Ø MACHO A EXTRAIR		MACHOS MANUAIS	MACHOS DE MÁQUINA	
BSW UNC	M			EXTRATOR INTEIRO
--	M3		W10043	
1/8	M3,2		W10053	
--	M3,5		W10063	
5/32	M4		W10083	
3/16	M5		W10103	
--	M5,5	W10124	W10123	
1/4	M6	W10254	W10253	
5/16	M8	W10314	W10313	
--	M9	W10374	W10373	
3/8	M10	W10404	W10373	
7/16	M11	W10434	W10433	
1/2	M12	W10504	W10503	
9/16	M14	W10564	W10563	
5/8	M16	W10624	W10623	
--	M18	W10684	W10753	
3/4	M20	W10754	W10753	
7/8	M22	W10874	W10873	
1"	M25	W11004	W11003	

VARETA DE REPOR

MACHOS MANUAIS	MACHOS DE MÁQUINA	VARETA EXTRA
	W12043	
	W12053	
	W12063	
	W12083	
	W12103	
	W12123	
	W12253	
W12314	W12313	
W12374		
W12404	W12373	
W12434	W12433	
W12504	W12503	
W12564	W12563	
W12624	W12623	
W12684		
W12754	W12753	
W12874	W12873	
W13004	W13003	

3 SIMPLES PASSOS PARA EXTRAIR MACHOS QUEBRADOS DE CANAIS RETOS

Tirar toda a limanha do macho quebrado. Introduzir as varetas do extrator nos canais do macho quebrado com firmeza até o fundo.



Empurre o suporte para baixo, até tocar o macho quebrado. Deslize o casquilho para baixo, até tocar a zona de trabalho.



Aplicar ao quadrado do extrator um desandador. Gire a esquadras umas quantas vezes até soltá-lo e então tire o macho quebrado.



JOGOS DE EXTRATORES PARA MACHOS QUEBRADOS (CANAIIS RETOS)



Nº CANAIS	MEDIDAS INCLUÍDAS
	PARA MACHOS DE MÁQUINA E MACHOS MANUAIS: 3 e 4 CANAIS
W180013	3 M5- M6- M8- M10- M11- M12
W180014	4 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/12
W180023	3 M6- M8 -M10- M11- M12- M16
W180024	4 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/12 - 5/8
W180153	3 M3- M3,2- M3,5- M4-M5- M5,50- M6- M8
W180154	4 M9- M10- M12- M16- M18- M22- M25

BROCA METALDURO PARA REMOVER MACHOS PARTIDOS

Descrição	Diam.	W9-900002
Broca Metalduro p ^a . Remover Machos M – 3	2.5	0250
Broca Metalduro p ^a . Remover Machos M – 4	3.3	0330
Broca Metalduro p ^a . Remover Machos M – 5	4.2	0420
Broca Metalduro p ^a . Remover Machos M – 6	5.0	0500
Broca Metalduro p ^a . Remover Machos M – 8	6.8	0680
Broca Metalduro p ^a . Remover Machos M-10	8.5	0850
Broca Metalduro p ^a . Remover Machos M-12	10.2	1020

